


## Estensimetri o Strain Gauges

### Sforzi e deformazioni in un corpo elastico

Consideriamo un parallelepipedo di materiale




dove  $L$  è la lunghezza e  $S = W \cdot H$  è la sezione. Definiamo sforzo (stress) il rapporto tra la forza applicata e la sezione del corpo ( $N = \frac{F}{S}$ ), e deformazione (strain) la variazione relativa di lunghezza ( $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ). Se il materiale è elastico la deformazione è proporzionale allo sforzo:

$$\varepsilon \propto N \Rightarrow \varepsilon = \frac{N}{E}$$

dove  $E$  è chiamato modulo di Young.

Anche per materiali elastici si ha un limite al massimo sforzo applicabile per mantenere la proporzionalità tra sforzo e deformazione



$\varepsilon_L$  è il limite della deformazione elastica, e dipende dal materiale. Per i metalli  $\varepsilon_L < 2\%$ .

Quando una barra è tesa la lunghezza aumenta, quindi

$$\Delta L > 0$$

e si contrae la sezione

$$\Delta W < 0 \quad \Delta H < 0$$

Definiamo il rapporto di Poisson

$$\nu = -\frac{\Delta W / W}{\Delta L / L} = -\frac{\Delta H / H}{\Delta L / L}$$

$\nu$  dipende dal materiale, di solito si ha


$$0,25 < \nu < 0,4$$

Per i metalli più comuni (Cu, Fe, acciaio)

$$0,3 < \nu < 0,35$$

$\frac{\Delta L}{L} = 10^{-6}$  viene chiamato 1 microstrain. Il microstrain è l'unità di misura normalmente impiegata per le misure di deformazione.

## Principio di funzionamento degli estensimetri



La resistenza del conduttore vale

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

dove  $\rho$  è la resistività del conduttore. La variazione relativa di resistenza è (per piccole variazioni)

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

ma la variazione relativa della sezione si può scrivere come

$$\frac{\Delta S}{S} = \frac{\Delta W}{W} + \frac{\Delta H}{H} = -2\nu \frac{\Delta L}{L}$$

Si ha quindi

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L}(1 + 2\nu) + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Per i metalli più comuni  $\nu = 0,3 \div 0,35$ , quindi

$$\frac{\Delta R}{R} = (1,6 \div 1,7) \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

In alcuni metalli (soprattutto Ni e leghe di Ni) si ha forte effetto piezoresistivo, cioè variazione di resistività causata dalla deformazione:

$$\rho = \rho_0(1 + \beta N)$$

dove  $\beta$  è il coefficiente di piezoresistività. Si trova perciò

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \beta N$$

quindi

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} \left[ 1 + 2\nu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta L / L} \right] = \frac{\Delta L}{L} \left[ 1 + 2\nu + \frac{\beta N}{\varepsilon} \right] = \frac{\Delta L}{L} [1 + 2\nu + \beta E]$$

Lo strain gauge trasduce una variazione relativa di lunghezza ( $\frac{\Delta L}{L}$ ) in una variazione relativa di resistenza ( $\frac{\Delta R}{R}$ ), ed è caratterizzato dal Gauge Factor


$$G = \frac{\Delta R / R}{\Delta L / L} = 1 + 2\nu + \beta E = (1,6 \div 1,7) + \beta E$$

- valori più comuni:  $G = 1,8 \div 2,2$
- tipi speciali:  $G = 2 \div 3,5$  (leghe Ni-Cu e Ni-Fe-Cr)
- con Nickel si arriva a  $G = 12$

Per l'uso pratico si vuole l'estensimetro

- con  $R$  non troppo piccola
- di piccole dimensioni
- montabile solidalmente con il pezzo da misurare


In passato venivano realizzati con filo conduttore incollato su un supporto isolante e adesivo



si aveva

$$\frac{G_T}{G_P} = \frac{\text{Gauge factor trasversale}}{\text{Gauge factor principale}} \simeq \frac{\text{lunghezza tratti trasversali}}{\text{lunghezza tratti longitudinali}} \simeq 5\%$$

Gli attuali strain gauges sono realizzati con litografia su strato metallico:



e sono quindi sottili ( $2\ \mu\text{m} \div 10\ \mu\text{m}$ ) e con tratti trasversali larghi in modo da avere  $\frac{G_T}{G_P} \simeq 0,1\%$ . Altri vantaggi degli strain gauges litografici sono:

- precisione (piccole tolleranze di produzione)
- riproducibilità (strain gauges matched)
- piccole dimensioni del foglio di supporto
- ampia superficie esposta (disperde bene il calore)
- ampi contatti terminali

I valori tipici della resistenza sono tra  $50\ \Omega$  e  $2\ \text{k}\Omega$ ; sono disponibili anche tipi speciali con  $R > 10\ \text{k}\Omega$ .

## Effetti di temperatura e loro compensazione

Le variazioni di  $R$  per effetti termici sono date da:


$$\left. \frac{\Delta R}{R} \right|_T = \alpha \Delta T$$

con  $\alpha \simeq 4 \cdot 10^{-3}/^\circ\text{C}$ , mentre le variazioni di  $R$  per deformazioni sono date da


$$\left. \frac{\Delta R}{R} \right|_N = G_F \varepsilon$$

con  $G_F \approx 2$ . Quindi una  $\Delta T = 1^\circ\text{C}$  ha effetto equivalente a  $\varepsilon \simeq 2000$  microstrain.

Occorre perciò compensare le variazioni dovute a  $\Delta T$  utilizzando due sensori identici (“matched strain gauges”) entrambi esposti alla stessa temperatura  $T$ , ma solo uno soggetto a deformazione:



Uno schema per la compensazione termica nel ponte di Wheatstone è:



La variazione  $\Delta T$  produce variazioni  $\Delta R_C$  e  $\Delta R_D$  uguali, mentre la deformazione  $\varepsilon$  produce solo variazioni di  $R_D$ . Verifichiamo la compensazione (trattando come differenziali le piccole variazioni):

$$V_U = V_A \left( \frac{R_D}{R_C + R_D} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} \right) = V_A \left[ f(T, \varepsilon) - \frac{R_3}{R_1 + R_3} \right]$$

con

$$f(T, \varepsilon) = \frac{R_D(T, \varepsilon)}{R_C(T) + R_D(T, \varepsilon)}$$

Si può calcolare quindi

$$\begin{aligned} \Delta V_U &= V_A \left\{ \frac{df}{dR_D} [\Delta R_D(\varepsilon) + \Delta R_D(T)] + \frac{df}{dR_C} \Delta R_C(T) \right\} = \\ &= V_A \left\{ \frac{df}{dR_D} \Delta R_D(\varepsilon) + \left[ \frac{df}{dR_D} \frac{dR_D}{dT} + \frac{df}{dR_C} \frac{dR_C}{dT} \right] \Delta T \right\} = \\ &= V_A \left\{ \frac{R_C}{(R_C + R_D)^2} \Delta R_D(\varepsilon) + \left[ \frac{R_C}{(R_C + R_D)^2} \frac{dR_D}{dT} - \frac{R_D}{(R_C + R_D)^2} \frac{dR_C}{dT} \right] \Delta T \right\} = \\ &= V_A \left\{ \frac{R_C R_D}{(R_C + R_D)^2} \frac{\Delta R_D(\varepsilon)}{R_D} + \left[ \frac{R_C R_D}{(R_C + R_D)^2} \frac{1}{R_D} \frac{dR_D}{dT} - \frac{R_C R_D}{(R_C + R_D)^2} \frac{1}{R_C} \frac{dR_C}{dT} \right] \Delta T \right\} \end{aligned}$$

alla temperatura di riferimento iniziale si ha  $R_D = R_C$  e  $\frac{dR_D}{dT} = \frac{dR_C}{dT}$ , quindi il termine in  $\Delta T$  è nullo. Si trova perciò

$$\Delta V_U = V_A \frac{\frac{R_C}{R_D}}{\left(1 + \frac{R_C}{R_D}\right)^2} \frac{\Delta R_D(\varepsilon)}{R_D} = \frac{V_A}{4} \frac{\Delta R_D(\varepsilon)}{R_D} = \frac{V_A}{4} G \frac{\Delta L}{L} = \frac{V_A}{4} G \varepsilon$$

Si possono usare vari schemi per la compensazione termica nel ponte di Wheatstone.

Altri schemi utilizzano coppie di strain gauges “matched” per misurare separatamente deformazioni di estensione e deformazioni di flessioni di parti meccaniche.

Altri sistemi con due o più strain gauges sono usati per misurare deformazioni più complesse (torsioni di alberi, deformazioni di lastre piane, ecc...).

### **Strain gauges a semiconduttore**

In questi sensori l'effetto piezoresistivo è

- molto intenso
- dipendente dal materiale e dal drogaggio
- dipendente dalla temperatura
- dipendente dallo sforzo, quindi con effetti di non linearità (la linearità si mantiene fino a circa 4000 microstrain)

Inoltre la resistività è fortemente dipendente dalla temperatura.

I vantaggi sono l'elevata sensibilità e l'elevato valore del gauge factor:  $G_F = 100 \div 300$ .

Gli svantaggi sono le non linearità e le dipendenze dalla temperatura.

### **Preamplificatori e apparati di misura per strain gauges**

Per gli strain gauges la situazione è molto simile a quella vista e discussa per le termoresistenze, e quindi vengono impiegati preamplificatori e tecniche di misura del tutto simili.